

Podmínky převzetí odpadů k biodegradaci

Při příjmu materiálů do zařízení je na biodegradaci je nezbytné ke každému druhu odpadu doložit rozbor:

- NEL (C₁₀-C₄₀)
- obsah sušiny
- vodný výluh tř. III dle platné odpadové legislativy (nyní 294/2005)
- jiných potenciálních kontaminantů v sušině, je-li předpokládána jejich přítomnost (PAU, BTEX, CIU,...)

Kontaktní osoby:

Aleš Pražák, email: prazak@dekonta.cz

Monika Prchalová, email: prchalova@dekonta.cz

Olga Skryjová, email: skryjova@dekonta.cz

Tabulka č. 2.1.
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti

ukazatel	Třídy vyluhovatelnosti			
	I	IIa	IIb	III
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
DOC(rozpuštěný organický uhlík)	50	80	80	100
Fenolový index	0,1			
Chloridy	80	1500	1500	2 500
Fluoridy	1	30	15	50
sírany	100	3000	2 000	5 000
As	0,05	2,5	0,2	2,5
Ba	2	30	10	30
Cd	0,004	0,5	0,1	0,5
Cr celkový	0,05	7	1	7
Cu	0,2	10	5	10
Hg	0,001	0,2	0,02	0,2
Ni	0,04	4	1	4
Pb	0,05	5	1	5
Sb	0,006	0,5	0,07	0,5
Se	0,01	0,7	0,05	0,7
Zn	0,4	20	5	20
Mo	0,05	3	1	3
RL (rozpuštěné látky) ¹⁾	400	8 000	6 000	10 000
pH		≥ 6	≥ 6	

Poznámka k tabulce č. 2.1.:

¹⁾ Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.